


Pabianice, 10.02.2016 r.

Antoni Hodak
Radny Rady Miejskiej
Klub Radnych PiS



Grzegorz Mackiewicz
Prezydent Miasta Pabianic



WNIOSEK

Szanowany Panie Prezydencie,

Przy ul. Toruńskiej (okolice skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego) znajduje się kilka garaży. Pomiedzy garażami a ulicą jest teren, który umożliwia wjazd do nich. Jeszcze parę lat temu były tam ustawione dwa znaki zakazu zatrzymywania się. Ich obecność skutkowała tym, że kierowcy nie korzystali z terenu między ulicą a garażami jako z miejsc parkingowych.

Po zniknięciu znaków występuje problem, gdyż wielu kierowców parkuje przed garażami, blokując tym samym wjazd do nich. Oczywiście, z samych przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym wynika, że zabronione jest zatrzymywanie się we wjazdach. Jednak, jeśli ustawione dodatkowo znaki były skuteczne, jest zasadne ponowne ich umieszczenie.

Wobec powyżej opisanej sytuacji, wnioskuję o ustawienie dwóch znaków pionowych B-36 w opisanym wcześniej miejscu, co pomoże rozwiązać problem polegający na bezprawnym parkowaniu we wjazdach do garaży, powodującym uniemożliwienie korzystania z nich.

Bardzo proszę o pozytywne ustosunkowanie się do niniejszego wniosku, szczególnie z uwagi na fakt, iż koszt jego realizacji nie będzie wygórowany, a zostanie rozwiązany problem mieszkańców.

Z poważaniem,

SPM-I. 0003 33. 2016


Antoni Hodak
Radny Rady Miejskiej
Klub Radnych PiS

Antoni Hodak

PREZYDENT Miasta Pabianic

SPM-I.0003.33.2016

Pabianice, dn. 1.03.2016r



Pan

Andrzej Żeligowski

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Pabianicach

W odpowiedzi na wniosek Radnego Rady Miejskiej w Pabianicach Pana Antoniego Hodaka z dnia 10.02.2016r w sprawie ustawienia dwóch znaków B-36 na ul. Toruńskiej (odcinek: ul. Łaska – ul. Dąbrowskiego) po stronie zachodniej uprzejmie informuję, że Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej w Pabianicach nigdy nie ustawiał wspomnianych wyżej znaków drogowych na tym odcinku ulicy. Po analizie dokonanej w ZDiZM na podstawie objazdu ulic Miasta Pabianic wykonanego w roku 2007 przez firmę zewnętrzną wynika, że znak B-36 został ustawiony nielegalnie i niezgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, co obrazuje zdjęcie nr 1 i 2, natomiast od strony ul. Łaskiej taki znak nie został umieszczony – zdjęcie nr 3.

Według rozporządzenia MTIGM (Dz.U. nr 43 z 1999 roku) § 113 7. wyjazd z drogi do obiektu i urządzenia obsługi uczestników ruchu i wjazd na drogę nie mogą być usytuowane w miejscach zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, a w szczególności:

- 1) w obszarze oddziaływania skrzyżowania lub węzła,
- 2) w miejscu, w którym nie jest zapewniona wymagana widoczność wjazdu na drogę.

Jeżeli do tego dołożyć fakt, iż mimo braku utwardzonego chodnika poruszają się po tej stronie ulicy Toruńskiej piesi to przesłanka przedstawiona w rozporządzeniu wydaje się być spełniona. Aby zapewnić bezpieczny wjazd i wyjazd z garaży przy ich projektowaniu powinna być zaprojektowana droga manewrowa przy garażach.

Biorąc pod uwagę zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego takiej zmiany w organizacji ruchu drogowego w tym rejonie miasta wprowadzić nie można.

Załączniki:

- zdjęcia 3 szt.

II ZASTĘPCA
Prezydenta Miasta Pabianic
Marcin Nocun

Z poważaniem

**PREZYDENT
MIASTA PABIANIC**
Grzegorz Mackiewicz