

Załącznik nr 2 - Mapa poglądowa

Lokalizacja: skrzyżowanie ulic Moniuszki / Tkacka w Pabianicach (4 przejścia dla pieszych)

- wykonanie doświetlenia wszystkich przejść dla pieszych,
- zmiana lokalizacji przejść dla pieszych (odsunięcie od osi skrzyżowania),
- usunięcie drzew ograniczających widoczność,
- zastosowanie systemu fakturowych oznaczeń nawierzchni dla osób z dysfunkcjami wzroku,
- zastosowanie pasów wibracyjno-akustycznych,
- zastosowanie ogrodzeń kanalizujących ruch pieszych,
- przebudowa dojazdów do przejść dla pieszych

Legenda:

projektowane:

- ✱ - oświetlenie
- ✕ - usunięcie drzew
- - zmiana lokalizacji przejść dla pieszych
- - nawierzchnia dla osób z dysfunkcjami wzroku
- - pasy wibracyjno-akustyczne
- - zakres robót brukarskich
- - ogrodzenia kanalizujące ruch pieszych

